

AS TALLINNA VESI
REOVEEPUHASTUSJAAM
Paljassaare põik 14, Tallinn

TÖÖDELDED REOVEESETTE (HALJASTUSMULLA) ANALÜÜSITULEMUSED

Proov võetud: 18.07.2018
 Proovivõtja: J.Valtin, atest. nr 1354/16
 Proov analüüsitud: 18.07.2018 - 26.07.2018
 Tulemused väljastatud: 27.07.2018

Näitaja	Tulemus	Piirväärtus*	Analüüsimeetod	
Kuivaine ¹ , %	30,1		EVS-EN 12880	
Orgaaniline aine ¹ , % kuivaine kohta	64		SFS 3008	
Orgaanilise aine sisalduse vähenemine - sette stabiliseerituse näitaja ² , %	41	vähemalt 38	-	
pH _{KCl} ¹	5,1		ISO 10390	
Üldlämmastik (N _{üld}) ¹ , mg/kg kuivaine kohta	29000		ISO 11261	
Üldfosfor (P _{üld}) ¹ , mg/kg kuivaine kohta	14000		STJnrV26B	
Helmintide munad ¹ , muna/10g kohta	0	1	STJnrB13 ³	
Escherichia coli ¹ , MPN/1g kohta	130	1000	CEN/TR 15214-2	
Raskemetallid ¹ mg/kg kuivaine kohta	Kaadmium (Cd)	<1	20,0	STJnr.MU91
	Kroom (Cr)	48	1000	STJnr.MU91
	Vask (Cu)	200	1000	STJnr.MU91
	Nikkel (Ni)	20	300	STJnr.MU91
	Plii (Pb)	15	750	STJnr.MU91
	Tsink (Zn)	460	2500	STJnr.MU91
	Elavhõbe (Hg)	0,48	16	STJnr.MU84-2

* Keskkonnaministri 30. detsembri 2002.a. määruses nr. 78 "Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded" kehtestatud lubatud piirväärtused.

Märkused: 1. Analüüsid teostatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt (akr. katselabor L008)
 2. Arvutatud AS Tallinna Vesi Reoveepuhastusjaama tehnoloogi poolt
 3. Analüüsimeetod ei kuulu akrediteerimisulatusse



Kersti Kuurmann

AS Tallinna Vesi Heitveelabori juht

